


Dodávateľ IČO 35900008 IČ DPH SK2021878595		Faktúra číslo 20110585				
HYCA s.r.o. Myslenická 1 902 01 Pezinok OR okr.súdu Bratislava 1, Sro 33119 / B		Potvrdenie o vykonaní práce č 110531/7 Konšt. symbol 0008				
Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa Bankové spojenie € 0182427418/0900		Zákazka číslo 63/2011/BB/S Objednal IČO odberateľa 36039225 IČ DPH odberateľa Sk2020093504				
IBAN: SK 9709 00 00 00 000 182 427 418		<table border="1"> <tr> <td>MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica</td> </tr> <tr> <td>Došlo: -3 -06- 2011</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 2049/11</td> </tr> </table>		MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica	Došlo: -3 -06- 2011	Číslo: 2049/11
MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica						
Došlo: -3 -06- 2011						
Číslo: 2049/11						
TEL./FAX: 033/ 643 11 41		MBB a.s. ČSA 26 974 01 Banská Bystrica				
Konečný príjemca detto						
Spôsob dopravy osobný odber		Deň splatnosti 14.06.2011 Forma úhrady V hotovosti Dátum vystavenia 31.05.2011 Dátum dodania 31.05.2011				
Označenie dodávky						
Množstvo	Cena za JM bez DPH	Sadzba DPH v %	zľava	Cena za JM x počet ks	DPH €	Cena celkom s DPH v €
Fakturuje Vám za: Zamedzenie úniku hydr.oleja HR-HR poškodený vstup výsuvu, oprava poškodenej kocky vstupu hydr.oleja do posledného výsuvu. Typ vozidla a ŠPZ: MERCEDES BB 778 DA Hydraulická nadstavba: HR PM10013 LA, plošina GA 340 162						
Vid. potvrdenie o vykonaní práce č: 110531/7						
Dodaný tovar a vykonané služby ostávajú majetkom spoločnosti Hycas r.o. až do úplnej úhrady celkovej faktúrovanej sumy.						
1 komplet	241,45	20%	0	241,45	48,29	289,74
Spolu cena plnenia :	241,45	€				
DPH 20% :	48,29	€				
Suma k úhrade :	289,74	€				
Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry, Vám budeme účtovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení § 369 OZ a to vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý omeškaný deň.						
						
Pečiatka a podpis						