

DODÁVATEL:
Autoservis Hevon s.r.o.
Rakytovská cesta 5152/48
974 05 Banská Bystrica
Slovensko


IČO: 53065786
DIČ: 2121246545
IČ DPH: SK2121246545
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 38797/S

Tatra Banka: 2945085655/1100
IBAN / SWIFT: SK13 1100 0000 0029 4508 5655 / TATRSKBX
Variabilný symbol: 210100032

Faktúra 210100032

ODBERATEL:

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Slovensko



IČO: 36039225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504

Dátum vystavenia: 13.05.2021
Dátum dodania: 13.05.2021
Dátum splatnosti: 27.05.2021

Fakturuje Vam opravu vozidla BB429CJ, dňa 13.5.2021 podľa objednávkového čísla 67-2021

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Zadné tlmiče FEBI	2	ks	23,50 €	20%	28,20 €	56,40 €
Uloženie zadných tlmičov FEBI	2	ks	12,2333 €	20%	14,68 €	29,36 €
Doraz a prachovka zadných tlmičov SACHS	2	ks	10,575 €	20%	12,69 €	25,38 €
Zadná časť výfuku - Tlmič BOSAL	1	ks	44,20 €	20%	53,04 €	53,04 €
Stredná časť výfuku BOSAL	1	ks	30,3917 €	20%	36,47 €	36,47 €
Spojky výfuku	2	ks	7,9792 €	20%	9,575 €	19,15 €
Silenbloky výfuku	3	ks	5,2194 €	20%	6,2633 €	18,79 €
Geometria	1	ks	33,3333 €	20%	40,00 €	40,00 €
Výmena výfuku	1,5	hod.	27,7778 €	20%	33,3334 €	50,00 €
Výmena tlmičov	1,5	hod.	27,7778 €	20%	33,3334 €	50,00 €

Poznámka:

Základ DPH Výška DPH
DPH 20% 315,49 € 63,10 €

Celková suma: 378,59 €

Podpis a pečiatka.



IBAN
SK13 1100 0000 0029 4508 5655

Variabilný symbol
210100032

Dátum splatnosti
27.05.2021

Suma na úhradu
378,59 €