

ODBERATEL:

Autoservis Hevon s.r.o.  
Rakyatovská cesta 5152/48  
974 05 Banská Bystrica  
Slovensko


IČO: 53065786  
DIČ: 2121246545  
IČ DPH: SK2121246545  
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 38797/S

Tatra Banka: 2945085655/1100  
IBAN / SWIFT: SK13 1100 0000 0029 4508 5655 / TATRSKBX  
Variabilný symbol: 210100046

# Faktúra 210100046

ODBERATEL:

MBB a.s.  
ČSA 26  
974 01 Banská Bystrica  
Slovensko



IČO: 36039225      Dátum vystavenia: 21.06.2021  
DIČ: 2020093504      Dátum dodania: 21.06.2021  
IČ DPH: SK2020093504      Dátum splatnosti: 05.07.2021

Fakturujeme Vám opravu vozidla BB639CC, dňa 18.6.2021

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Autochladíč	1	ks	52,07 €	20%	62,484 €	62,48 €
Uloženie tlmiča ľavé	1	ks	25,42 €	20%	30,504 €	30,50 €
Uloženie tlmiča pravé	1	ks	25,42 €	20%	30,504 €	30,50 €
Spodný čap ramena ľavý	1	ks	12,74 €	20%	15,288 €	15,29 €
Spodný čap ramena pravý	1	ks	12,74 €	20%	15,288 €	15,29 €
Náplň do chladiča G12	1	ks	13,50 €	20%	16,20 €	16,20 €
Práca	4	hod.	26,50 €	20%	31,80 €	127,20 €

Poznámka:

Základ DPH      Výška DPH  
DPH 20%      247,88 €      49,58 €

**Celková suma: 297,46 €**

PAY by square



IBAN SK13 1100 0000 0029 4508 5655

Variabilný symbol: 210100046

Podpis a pečať

Autoservis Hevon s.r.o.  
Rakyatovská cesta 5152/48  
974 05 Banská Bystrica