



Oprava spevnených plôch a okolitého areálu Zimného štadióna Banská Bystrica



20 m

1 : 755

Ortofotomapa: © EUROSENSE, s.r.o., Kataster: © ÚGKK SR, júl 2020

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

LEGENDA:



zatrávňovacie panely,



okapový chodník – odvedenie dažďovej vody povrchovým kanálom (žľabom),



vsakovací rigol pri oplotení (vsakovací pás),




dažďové vody dopojiť do existujúceho VO vyústeného do rieky Hron,



obnova existujúceho oplotenia a doplnenie chýbajúceho oplotenia (tj. oplotenie pozemku pri saune, a za halou B),



výmena existujúceho kameninového potrubia splaškovej kanalizácie za PVC potrubie (po bod dopojenia),



nový povrch spevnených plôch.