

Dodávateľ IČO: 44465190 BIP Motors, s.r.o. Sládkovičova 5322/42 97405 Banská Bystrica Prevádzka: Sládkovičova 37/A Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Tatra Banka a.s. Číslo účtu/kód: 2620757302/1100 IBAN: SK36 1100 0000 0026 2075 7302 DIČ: 2022699569 Stredisko: IČ DPH: SK2022699569 SWIFT: TATRSKBX OR OS Banská Bystrica oddiel: Sro, Vložka č. 15555/S		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 2011229 Variabilný symbol: 2011229						
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: hotovosť		Odberateľ: IČO: 36039225 MBB a.s. ČSA 26 974 01 Banská Bystrica Tel.: Fax: DIČ: 2020093504 IČ DPH: SK2020093504						
		Dátum splatnosti: 05.12.2011 Dátum vyhotovenia: 02.12.2011 Daňová povinnosť: 02.12.2011 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
prevedené práce na mot.vozidle VW Passat, ŠPZ: BB 960 AD, nasledovne:								
práca:			1,000	120,00	20,00	24,00		144,00
kontrola vozidla - zistenie závad demontáž ramienka stieračov demontáž motorček stieračov výmena motorček stieračov premazanie nožnice stieračov montáž ramienka stieračov oprava ostrekovač výmena komplet káblov ostrekovača autoelektrikárske práce								
materiál:								
motorček stieračov Bosch		ks	1,000	127,90	20,00	25,58		153,48
spotrebný materiál:								
nemrznúca zmes ostrekovač náplň			1,000	3,17	20,00	0,63		3,80
sada káblov			1,000	5,75	20,00	1,15		6,90
sada konektorov			1,000	3,58	20,00	0,72		4,30
izolačná páska			1,000	0,75	20,00	0,15		0,90
zdrhovačka			1,000	0,17	20,00	0,03		0,20
zmršťovačka			1,000	1,58	20,00	0,32		1,90
sprej na kontakty			1,000	1,75	20,00	0,35		2,10
povoľovač			1,000	0,58	20,00	0,12		0,70
				Základ DPH		DPH	Celkom	
Informatívna čiastka celkom : 9 588,50 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej		265,23	53,05	318,28
				V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
				Oslobodené		0,00		0,00
				Mimo DPH		0,00		0,00
				Celkom		265,23	53,05	318,28 EUR
Ceny dohodou. Tovar a použitý materiál zostáva majetkom firmy BIP Motors, s.r.o. až do zaplata celj faktúrovanej sumy vrátane DPH. Pri omeškani platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zák.č.513/91 Zb. vo výške 0,5% z celkovej faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania.								
Pneuservis: Po prejdení cca 50km si dajte skontrolovať utiahnutie matic kolies moment.kľúčom								
Vystavil: Bartelová Jaroslava		BIP Motors, s.r.o. Sládkovičova 42 974 05 Banská Bystrica IČO:44465190 IČ DPH:SK2022699569						