

190343

Faktura

19005

Power Mont LTR s.r.o.
Severná 16
974 01 Banská Bystrica

IČO: 43 839 886
DIČ: 2022482308
IČ DPH: SK 2022482308



Bankový účet SK3211000000002925868740
SWIFT: TATRSKBX

Banka Tatrabanka a.s. 292 58 68 740/1100

Variabilný symbol
19005

Konštantný symbol
0308


Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

015/2019/KP
Osobný odber

Dodacia adresa :

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica



Odberateľ :

MBB a.s.

IČO: 36 039 225

ČSA 26

DIČ: 2020093504

974 01 Banská Bystrica

IČ DPH: SK 2020093504

Dátum vyhotovenia

21. 3. 2019

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

21. 3. 2019

Dátum splatnosti

28. 3. 2019

Výmena spätnej klapky pod čerpadlom
Cesta na štadión č. 30
974 01 Banská Bystrica

#	Názov a popis	Množstvo	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	Klapka spätná Eura ťažká 6/4"	1 ks	54,00	20 %	54,00
2	Montážne a inštalačné práce, spustenie uvedenie do prevádzky	1 ks	95,00	20 %	95,00

Rekapitulácia

Spolu	149,00 €
DPH 20% zo základu 149,00 €	29,80 €
Spolu s DPH	178,80 €



Leitner

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

178,80 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.