

Dodávateľ IČO: 31574581 LiftMont, spol. s r. o. Priechod 158 976 11 Priechod Prevádzka: Peňažný ústav: VÚB a.s. Banská Bystrica Číslo účtu/kód: 1148240312/0200 IBAN: SK5102000000001148240312 DIČ: 2020452995 Stredisko: IČ DPH: SK2020452995 SWIFT: SUBASKBX Zápis Obch.reg.OS B.Bystrica, vložka 835/S, oddiel Sro	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2025124 Variabilný symbol: 2025124
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.prikaz	Odberateľ: MBB a.s. ČSA 26 974 01 Banská Bystrica DIČ: 2020093504 IČ DPH: SK2020093504

MBB a.s., 36039225, Banská Bystrica

Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Došlo	12 -09- 2025
Vybavuje:	Prílohy:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
oprava a výmena vodiacej čeluste kabíny					
Medená 9, Banská Bystrica		1,000	245,00		245,00
v zmysle CPA 43.29.19.					

Rozpis DPH v EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
oslobodené 0%	245,00		245,00
Súčet	245,00	0,00	245,00

Celkom : **245,00 EUR**
Uhradiť : **245,00 EUR**

prenos daňovej povinnosti v zmysle § 69 ods.12 písm.J) zákona o DPH

slobodnik.richard@gmail.com
 Vystavil: Správca